

Seznam dokumentace

Akce: Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" Černošice

Investor: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Stupeň: DUR+DSP

Zpracovatel: Interprojekt odpady, s.r.o.

č.v./část	Název	index revize / datum		
		03/2017		
A	Průvodní zpráva	0		
B	Souhrnná technická zpráva	0		
C	Situační výkresy	0		
C.1	Situační výkres širších vztahů	0		
C.2, C.3	Celkový situační výkres stavby	0		
C.4	Katastrální situační výkres	0		
D	Výkresová dokumentace	0		
D1	SO 01 - Přípravné práce	0		
D1.TZ	Technická zpráva SO 01	0		
D1.01	Situace přípravných prací	0		
D2	SO 02 - Terénní úpravy	0		
D2.TZ	Technická zpráva SO 02	0		
D2.01	Situace terénních úprav	0		
D2.02	Podélný řez osou skládky	0		
D2.03	Příčné řezy 1 až 9	0		
D2.04	Příčné řezy 10 až 18	0		
D2.05	Vzorový řez	0		
D3	SO 03 - Technická rekultivace	0		
D3.TZ	Technická zpráva SO 03	0		
D3.01	Situace technické rekultivace	0		
D3.02	Podélný řez osou skládky	0		
D3.03	Příčné řezy 1 až 9	0		
D3.04	Příčné řezy 10 až 18	0		
D3.05	Vzorový příčný řez	0		
D3.06	Detail A - koruna skládky	0		
D3.07	Detail B - lavice	0		
D3.08	Detail C - pata svahu	0		
D4	SO 04 - Odplynění	0		
D4.TZ	Technická zpráva SO 04	0		
D4.01	Situace odplynění	0		
D4.02	Vzorový příčný řez uložení drénů	0		
D4.03	Schéma filtru	0		
D4.04	Filtr - půdorys, řez	0		
D4.05	Kontrolní bod	0		
D5	SO 05 - Odvodnění	0		
D5.TZ	Technická zpráva SO 05	0		
D5.01	Situace odvodnění	0		
D5.02	Podélný profil - odvodňovací příkop A	0		
D5.03	Podélný profil - odvodňovací příkop B	0		
D5.04	Vzorový řez odvodňovacího příkopu	0		
D6	SO 06 - Biologická rekultivace	0		
D6.TZ	Technická zpráva SO 06	0		
D6.01	Situace Biologické rekultivace	0		
D7	SO 07 - Oplocení	0		
D7.TZ	Technická zpráva SO 07	0		
D7.01	Situace oplocení	0		
D7.02	Vzorový řez oplocení	0		
D7.03	Výkres brány	0		
D8	SO 08 - Provozní komunikace	0		
D8.TZ	Technická zpráva SO 08	0		
D8.01	Situace provozní komunikace	0		
D8.02	Vzorový příčný řez	0		
E.TZ	Technická zpráva ZOV	0		
E.1	Situace ZOV	0		