Upozornění
V tomto výkresu nejsou vyznačeny inženýrské sítě.
Před započetím prací musí být řádně vytyčeny všechny inženýrské sítě ve staveništi.
Přeložky a ochrana inženýrských sítí nejsou předmětem tohoto stavebního objektu.



Autobusový záliv řešen v rámci rekonstrukce silnice II/115,
vydáno stavební povolení

SO 04 - zastávka Černošice, Vráž samoobsluha, směr Dobřichovice

Situace, M 1:250

Příloha č. F.1.

CityPlan