

Černošice
Městský úřad Černošice
Podskalská 19
120 00 Praha 2

V Praze dne 08. února 2022

Žadatel: Mgr. I. [redacted] M. [redacted]

nar. dne: [redacted]

bydliště: [redacted]

Věc: žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s výše uvedeným zákonem Vás žádám o poskytnutí informace:

- 1) jakým způsobem je ve vztahu k přestupkům postihující překročení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy motorového vozidla v úseku dálnice D0 1,650 až 0,495 km směr jízdy k D1 dokumentována aktivace proměnného dopravního značení a zobrazení příslušné zákazové značky (např. B20a);
- 2) jak je kontrolována správnost uvedené dokumentace ve vztahu k realitě (tj. čím je ověřováno, že na příslušném PDZ se objeví a je ve stanovený čas aktivní ta která dopravní značka);
- 3) jaké dopravní značení bylo aktivní (zobrazováno na PDZ) dne 5. 11. 2021 od 12:00 do 13:00 hod. v úseku dálnice D0 1,650 až 0,495 km směr jízdy k D1;
- 4) jak bylo zobrazení dopravního značení ad 3) ověřeno (tj. že PDZ skutečně zobrazoval tu kterou dopravní značku a ta tak byla projíždějícím řidičům seznatelná);
- 5) jakým (veškerým) revizím, kontrolám, seřízením a servisním zásahům byl systém PDZ v úseku dálnice D0 1,650 až 0,495 km směr jízdy k D1 podroben v kalendářním roce 2021 (nejen samotných pylonů či samotných zobrazovacích panelů, ale software, řídicích prvků a souvisejícího hardware atp.), s uvedeným data a času zásahu, jakož i předmět zásahu (revize, kontroly),
- 6) jaké závady se na PDZ na celém úseku D0 v kalendářním roce 2021 vyskytly.

S poděkováním a pozdravem

I. [redacted] M. [redacted]