

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí  
Oddělení vodního hospodářství  
Podskalská 1290/19  
120 00 Praha 2  
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Renata Ciprysová  
telefon: 221 982 469  
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz  
počet stran: 1

Spis. zn.: S-MUCE 31412/2015 OZP/V/Ci  
Č.j.: MUCE 32390/2015 OZP/V/Ci-z106

Praha dne 3.6.2015

Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Černošice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 28.5.2015 žádost Spolku na ochranu drahelské přírody, z.s., IČ: 02583216, se sídlem Na Návsí 49, 252 19 Drahelčice, o informace „co bylo skutečně k odhalení znečišťovatele bezejmenného přítoku Radotínského potoka, který teče od hotelu Atol? Byly odebrány vzorky z potoka? Bylo pátráno, zda není znečišťovatel z odpočívky D5 v blízkosti Drahelčic?“

Vodoprávní úřad ve věci znečištění bezejmenného přítoku Radotínského potoka sděluje, že jsou prováděny kontroly stavu bezejmenné vodoteče (od Rudné) a doposud nebyl nalezen původce znečištění. Dle informací provádí kontroly i zástupce Povodí Vltavy, s. p.

Dne 2.6.2015 byla provedena vizuální prohlídka bezejmenné vodoteče – levostranného přítoku Radotínského potoka nad obcí Drahelčice. Prohlídka byla započata v ulici Rybničná, obec Rudná k dálničnímu odpočívadlu u dálnice D5, přes něj dále k soutoku vodoteče s Radotínským potokem, retenční nádrž Na Malé růži, obcí Drahelčice k rybníku p. Petera Hegera.

Při prohlídce bylo zjištěno:

- vodní tok i koryto jsou čisté, bez známek znečištění,
- stav koryta od „Atolu“ k soutoku se viditelně od minulých prohlídek zlepšil, není již vidět „našedlé“ nánosy a naopak břehy jsou zelené,
- hotel ATOL je uzavřen, v současné době probíhá jeho rekonstrukce objektu,
- na soutoku Radotínského potoka a bezejmenné vodoteče nejsou již znát rozdíly v zabarvení vody či koryta,
- do obce Drahelčice vtéká voda bez známek zabarvení či zápachu.

Na základě shora uvedeného lze vyvozovat, že stav bezejmenné vodoteče se od minulých prohlídek zlepšil, v době prohlídky nebylo nalezeno znečištění.

Vzorky z potoka odebrány nebyly vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad není oprávněn tyto vzorky odebírat.

**Městský úřad Černošice**  
odbor životního prostředí  
pracoviště Podskalská 19  
120 00 Praha 2

otisk úředního razítka

Renata Cipfysová  
oprávněná úřední osoba



*Rozdělovník:*

- 1) Spolek na ochranu drahelké přírody, z.s., Na Návsí 49, 252 19 Drahelčice  
(datovou schránkou)
- 2) OŽP – spisy/Ci

